
Journée COMET

TESTIA T. LAURENCIN

tanguy.laurencin@testia.com




Plan






Introduction activités TESTIA

Conseil/Inspection/Formation



Expertise service CND



Faisabilité

Contrôle en série

Service niv.3


Qualification

Développement

Solutions robotiques

Equipements CND

Software



Centre Formation et Examen

EN4179 NAS 410

Niv. 1-2-3

Toutes méthodes





Activités Engineering TESTIA

NDT ENGINEERING

MECHANICAL ANALYSIS

FLUIDS ANALYSIS

EQUIPMENT CHECK

- Etudes de faisabilité
- Développement CND
- Inspection CND de prototypes
- Instructions de contrôle
- Qualification de procédés
- CND sur démantèlement d'avion

- Analyse rupture
- Caractérisation matériaux
- Etude de frottement
- Composite
- Stéréo-corrélation d'images et caméra rapide


- Fluides hydrauliques, Huiles moteur, Carburant
- Taux de chlore, acidité, comptage de particules, conductivité électrique, viscosité, calorimétrie, bactériologie
- Vérification périodique des équipements CND
- Cartes et traducteurs UT,
 UTPA,
- Cartes ET
- Cabine RT, DR
- Vérification des cales d'étalonnage




Tomographie Echangeur Thermique

Caractéristiques

- Echangeur thermique sur aéronef
- 3 canaux pièce élémentaire
- Lxlxh 298x78x50 mm
- Epaisseurs 0.25 4 mm





Mode de fabrication

- AlSi7Mg0.6
- Poudre granulométrie fines 5-25µm
- FormUp 350 L-PBF
- Etalement par rouleau

















Tomographie Echangeur Thermique

Perçages lors de l'impression 50 – 350 μm - Zones A-B












Tomographie Echangeur Thermique

Objectifs CND

- Identification perçages
- Recherche d'indications
- Comparaison dimensionnelle

Scan complet 66 µm




Tomographie à rayons X

- Dinodo D2 max
- Source X-RAY WorX XWT-300
- Micro-foyer 300 kV, 300 W
- Détecteur Varian 4343



TESTIA Ottobrunn


Scan local 17 µm








Tomographie Echangeur Thermique 66 µm





Tomographie Echangeur Thermique 66-17 µm









Tomographie Echangeur Thermique $66 \ \mu m$

Recherche d'indications


Déformation



Manque/perte/casse



Résumé **Positions 3D**









Tomographie Echangeur Thermique $17 \mu m$

Recherche d'indications


Fissuration



Résidu de poudre/ état de surface












Tomographie Echangeur Thermique $66 \ \mu m$

Comparaison dimensionnelle CAO/Tomo

- Code couleur
- Tolérance seuil
- Analyse statistique








Système DR/CT

- Qualifié Airbus, Safran, P&WC
- Micro foyer 225 kV
- Acquisition automatisée
- Support de pièce dédié

















Recherche d'indication

- 0-ring A330
- Défauts internes générés lors de la fabrication

Développement filtration

- Contraste local
- Gestion des bords de pièces

Avantages

- Fenêtrage fixe => gain de temps
- Indication bord de pièce

Limitation

• Dimensionnement reste manuel

Image brute



Histogramme niv. gris





Image filtrée







Reconnaissance d'indication

- Gradient locaux
- Gestion du type d'indications


Avantages


- Pas d'a priori forme/taille
- Seuillage sur CNR local
- Caractéristiques géométriques
- Aide à la détection et dimensionnement

Limitation

- Qualité images brutes
- Défaut bords pièces sur l'image
- Imagerie 2D/Etat de surface
- Contrôle visuel








15

Applications & Objectifs

- Pièces ALM (DED, PBF)
- Réduction des coûts de contrôle
- Réduction Facteur Humain

Recherche de partenaires


- Echanges sur la thématique
- Besoin pièces avec défauts
- Dev/Intégration NDT kit RT en cours







Ultrasons FCM/TFM

UTPA conventionnel






FMC/TFM



Exemple sur génératrices Ø 0,4mm



Avantages FMC/TFM

- Résolution optimisée en tous point de la ROI
- Moins sensible à la désorientation du défaut
- Zone morte plus faible
- Meilleur capacité à caractériser la nature des défauts

Inconvénients FMC/TFM


- 64 éléments minimum
- Zone inspectée dépendante de la taille et du nombre des éléments
- Épaisseur de pièce contrôlée limitée
- Taille des fichiers d'acquisition plus grandes



Ultrasons FCM/TFM

Inspection TFM barre Titane

- Calibration sur TFP Ø0,4mm
- Détection du défaut 0.1mm vu dans l'axe de la barre



Recherche de partenaires

- Méthode en développement
- Application ALM soudure etc..

